

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA

Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)

Straat en nr.: **Weertersteenweg 206**

Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**

GSM: 0476647429

E-mail: info@epcenergiebureau.be

BTW-nummer: BE 0699.406.424

KLANT

Naam: **Mme Driedem**

Straat en nr.: **Rinderlaan 20**

Postcode en gemeente: **3950 Beersel**

Tel/GSM:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld	InhoudL	☐ Ingedeeld	InhoudL
☐ Cilindrische	☐ Parallelepipedisch	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☒ Klasse 2	☐ Klasse 1
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Rond	☐ Ovaal
		☒ Niet toegankelijk	☐ Groeve
		☐ Polyethyleen	☐ Andere:
			Datum van plaatsing: ?

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT		☐		
Staat toezichtspuit				☐
Dichtheid toezichtspuit				☐
Vervuiling rond tank				☐
Staat deksel				☐
INKUIPING	☐			
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)				☐
Staat leidingen (ontl. + vulling)				☐
Uitmonding leidingen				☐
Staat aanvoerleiding				☐
Staat terugvoerleiding		☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (schrappen)				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeiting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektro. sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdedectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	onderdruk	☐	☐	☐	☐
	overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherm.	mV	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN				☐	☐
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
Onderdruk	☒	☐	☒	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport				
Van toepassing JA/NEE				
Rapport in bijlage: JA/NEE				

OPMERKINGEN

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden
☐	De tank mag nog gebruikt worden
☐	De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Naam: **Corstjens Johan**

Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: **30 - 1 - 2024**

De volgende controle moet gebeuren voor **30-1-29**

(Handtekening erkend technicus)

Voor kennisname,

(Handtekening Klant)