

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/06/2021
ID-label:

Inspecteur: Michel Mergan
B.T.W. nr.: BE 713 598 316

Mentor:
Klantreferentie:

Installateur: Ardelec services SPRL

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serie Nr.: 19481287

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Onze Lieve Vrouwplein
Huisnummer: 5
Busnummer:
Postcode: 9300
Gemeente: Aalst
Land: België

Eigenaar

Naam: Bancu Andrei Danut
Straatnaam: Onze Lieve Vrouwplein
Huisnummer: 5
Busnummer:
Postcode: 9300
Gemeente: Aalst
Land: België

Naam contactpersoon: Alin
Telefoon: +32485100569
Gsm nr. (SMS):

Installateur

Naam: Ardelec services SPRL
BTW nr.: BE 713 598 316
Telefoonnummer: +32485100569
E-mail: contact@ardelecservices.be
Teller Nr.: 12800502

Type : woning

EAN : 541

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 13

Isolatie: 93,2 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 6,8 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
11	C	16		2	2,5
1	C	10		2	1,5
1	C	25		2	6

Visueel zicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☒

Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O10 Tellerlokaal niet toegankelijk op ogenblik van de keuring.

O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 10/6/2046
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 11



VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Michel Mergan



Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/6/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.









Organisme agréé
 19226
 10-06-2021
 Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

Schema dessiné par: Ardélec

Adresse de l'installation électrique
 Bancou Andrei Danut
 Vrouwenplein 5
 9300 Aalst
 Tél. - GSM: 0487255657
 Fax -
 e-mail: bancouandreidanut@gmail.com

Installateur
 Ardélec Services SRL
 Square du Centenaire 39
 1083 Bruxelles
 Tél. - GSM: 0485100569
 Fax -
 e-mail: contact@ardeleservicesbe 0713.598.316

Schema unifilaire
 P. 214
 Date: 10-06-21
 2 x 230V ~ 50Hz

Organisme agréé
 19226
 10-06-2021
 Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

Schema dessiné par: Ardélec

Adresse de l'installation électrique
 Bancou Andrei Danut
 Vrouwenplein 5
 9300 Aalst
 Tél. - GSM: 0487255657
 Fax -
 e-mail: bancouandreidanut@gmail.com

Installateur
 Ardélec Services SRL
 Square du Centenaire 39
 1083 Bruxelles
 Tél. - GSM: 0485100569
 Fax -
 e-mail: contact@ardeleservicesbe

Schema unifilaire
 P. 414
 Date: 10-06-21
 2 x 230V ~ 50Hz

Liste des circuits

A:	Luminil : Culoar, Wc, Salon, Bucatarie
B:	Sonerie Etaj
C:	Cuptor+Pila
D:	Prize + Lumini Camere
F:	Masina Spalat Haine
G:	Uscator Haine
H:	Masina Spalat Vase
I:	Frigider
J:	Prize Bucatarie plan de lucru + Hota
K:	Priza dubla bucatarie + Prize salon
L:	Centrala Termica
M:	Priza + Lumina Baie

